

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Nachweismappe

Audit: Prüfung von Arbeitsmitteln

Stand am 17.10.2026: 54 Pflichten, 49 aktuell, 4 Lücken, 1 ausgesetzt.

Anlass:	Audit: Prüfung von Arbeitsmitteln
Stichtag:	17.10.2026
Erstellt am:	17.10.2026, 10:08 MESZ
Erstellt von:	Katrin Vogt
Pflichten:	54
Angehängte Nachweise:	54

Die Fristen in dieser Mappe richten sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs. Richtwerte aus DGUV-Regeln, Normen oder Herstellerangaben sind als Richtwerte gekennzeichnet; gesetzliche Höchstfristen ebenfalls.

Die Mappe gibt den in Sicherio dokumentierten Stand zum Stichtag wieder. Sie ist eine Selbstauskunft des Betriebs. Ausgesetzte Pflichten zählen nicht als erledigt und stehen mit Begründung in der Liste.

Statusliste

Nr.	Pflicht	Prüfgrundlage	Prüfer / befähigte Person	Status	Zuletzt	Fällig	Nachweis
1	Arbeitsmittel mit Mängeln sperren und der Benutzung entziehen	§ 5 Abs. 2, § 4 Abs. 4 und 5 BetrSichV; DGUV Vorschrift 3 § 3 Abs. 2	Katrin Vogt	aktuell	25.03.2025	–	S. 15
2	Geprüfte Arbeitsmittel kennzeichnen (Plakette mit nächstem Prüftermin)	Audit-Anforderung (Checkliste der Arbeitsschutz-Zertifizierung für Fremdfirmen, kein Gesetz); § 14 Abs. 7 Satz 3 BetrSichV (Nachweis am Einsatzort)	Katrin Vogt	aktuell	07.05.2026	–	S. 16
3	Prüfart, Prüfungsumfang und Prüfzeiten aller Arbeitsmittel festlegen	§ 3 Abs. 6 BetrSichV; § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Katrin Vogt	aktuell	21.07.2026	–	S. 17
4	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Akku-Ladestation (6 Ladegeräte)(Inv.-Nr. MM-011)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	27.09.2026	27.03.2027	S. 18–19
5	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Anlegeleiter 3-teilig (Inv.-Nr. MM-003)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	23.12.2025	23.12.2026	S. 20–21
6	Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre auf Risse prüfen Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t (Inv.-Nr. MM-018)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Prüflabor Muster (extern)	aktuell Gerät gesperrt	22.02.2024	22.02.2027	S. 22–23
7	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t (Inv.-Nr. MM-018)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Frank Wiegand (befähigte Person)	überfällig seit 11.10.2026 Gerät gesperrt zuletzt nicht bestanden am 15.10.2026	11.10.2025	11.10.2026	S. 24–27
8	Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre auf Risse prüfen Anschlagkette 4-Strang, 6,7 t (Inv.-Nr. MM-019)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Prüflabor Muster (extern)	aktuell	14.05.2026	14.05.2029	S. 28–29
9	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Anschlagkette 4-Strang, 6,7 t (Inv.-Nr. MM-019)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	06.06.2026	06.06.2027	S. 30–31
10	PSA gegen Absturz durch sachkundige Person prüfen Auffanggurt mit Falldämpfer, Set 1 (Inv.-Nr. MM-024)	DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	17.01.2026	17.01.2027	S. 32–33

11	PSA gegen Absturz durch sachkundige Person prüfen Auffanggurt mit Höhensicherungsgerät, Set 2 (Inv.-Nr. MM-025)	DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	04.06.2026	04.06.2027	S. 34-35
12	Baustromverteiler wiederkehrend prüfen Baustromverteiler BV-1 (Inv.-Nr. MM-013)	DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	13.08.2026	13.11.2026	S. 36-37
13	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen Baustromverteiler BV-1 (Inv.-Nr. MM-013)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen)	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	13.10.2026	13.11.2026	S. 38-39
14	Baustromverteiler wiederkehrend prüfen Baustromverteiler BV-2 (Inv.-Nr. MM-014)	DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	19.08.2026	19.11.2026	S. 40-41
15	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen Baustromverteiler BV-2 (Inv.-Nr. MM-014)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen)	Holger Brandt (befähigte Person)	ausgesetzt: BV-2 ist seit Ende August eingelagert und nicht auf einer Baustelle im Einsatz. Vor dem nächsten Einsatz wird die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung geprüft.	23.08.2026	23.09.2026	S. 42-43
16	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Bohrhammer SDS-plus (Inv.-Nr. MM-007)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	21.09.2026	21.12.2026	S. 44-45
17	Krane mindestens jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen Brückenkran 5 t, Halle 1 (Inv.-Nr. MM-016)	BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Nr. 3 mit Tabellen 1 und 2; § 3 Abs. 6 BetrSichV; DGUV Vorschrift 52 § 26 Abs. 1	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	bald fällig	18.10.2025	18.10.2026	S. 46-47
18	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Brückenkran 5 t, Halle 1 (Inv.-Nr. MM-016)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Katrin Vogt	aktuell	18.02.2026	—	S. 48
19	Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel Elektrische Anlage Halle und Büro (Inv.-Nr. MM-012)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A); § 3 Abs. 6 BetrSichV	Elektro Muster GmbH (extern)	aktuell	19.04.2026	19.04.2030	S. 49-50

20	Fahrgerüst nach jedem Aufbau vor der Benutzung prüfen Fahrgerüst Alu, 6,3 m Arbeitshöhe (Inv.-Nr. MM-023)	§ 14 Abs. 1 und 7 BetrSichV; DGUV Information 201-011 Nr. 4.10 und 6.7	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	25.12.2024	—	S. 51-52
21	Fahrgerüst-Bauteile wiederkehrend prüfen Fahrgerüst Alu, 6,3 m Arbeitshöhe (Inv.-Nr. MM-023)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; Richtwert aus der Checkliste der Arbeitsschutz-Zertifizierung für Fremdfirmen	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	26.07.2026	26.07.2027	S. 53-54
22	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher CO2 5 kg, Werkstatt (Inv.-Nr. MM-031)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Feuerschutz Muster KG (extern)	aktuell	25.07.2026	25.07.2028	S. 55-56
23	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher Pulver 6 kg, Halle 1 Eingang (Inv.-Nr. MM-029)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Feuerschutz Muster KG (extern)	bald fällig	18.10.2024	18.10.2026	S. 57-58
24	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher Pulver 6 kg, Halle 1 Kranbahn (Inv.-Nr. MM-030)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Feuerschutz Muster KG (extern)	aktuell	05.04.2025	05.04.2027	S. 59-60
25	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher Schaum 6 l, Büro (Inv.-Nr. MM-032)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Feuerschutz Muster KG (extern)	aktuell	22.06.2026	22.06.2028	S. 61-62
26	Zur Prüfung befähigte Personen festlegen und beauftragen Frank Wiegand	§ 3 Abs. 6 Satz 6, § 2 Abs. 6 BetrSichV; TRBS 1203 Nr. 2.1	Katrin Vogt	aktuell	31.01.2025	—	S. 63
27	Flurförderzeuge (Stapler) jährlich durch Sachkundigen prüfen Gabelstapler Diesel 2,5 t (Inv.-Nr. MM-015)	DGUV Vorschrift 68 § 37 Abs. 1; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	bald fällig	18.10.2025	18.10.2026	S. 64-65
28	Hebezeuge (Ketten-, Seil- und Flaschenzüge, Winden) mindestens jährlich prüfen Handkettenzug 1 t (Inv.-Nr. MM-017)	DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 2; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	aktuell	27.04.2026	27.04.2027	S. 66-67
29	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Handkettenzug 1 t (Inv.-Nr. MM-017)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Katrin Vogt	aktuell	02.11.2025	—	S. 68

30	Zur Prüfung befähigte Personen festlegen und beauftragen Holger Brandt	§ 3 Abs. 6 Satz 6, § 2 Abs. 6 BetrSichV; TRBS 1203 Nr. 2.1	Katrin Vogt	aktuell	19.04.2025 –	S. 69
31	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Kabeltrommel 50 m, 230 V (Inv.-Nr. MM-009)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	22.09.2026 22.12.2026	S. 70–71
32	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Kragarmregal (Inv.-Nr. MM-035)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Katrin Vogt	aktuell	23.07.2026 –	S. 72
33	Regalinspektion durch befähigte Person Kragarmregal (Inv.-Nr. MM-035)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-061 Nr. 6.1; DGUV Information 208-043 Nr. 2 (DIN EN 15635)	–	Nachweis fehlt: Erledigung am 20.05.2026 ohne Beleg	20.05.2026 20.05.2027	nur im ZIP
34	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Lasttraverse 5 t (Inv.-Nr. MM-021)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	21.05.2026 21.05.2027	S. 73–74
35	Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen MAG-Schweißgerät 1 (Inv.-Nr. MM-026)	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	16.08.2026 16.11.2026	S. 75–76
36	Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen MAG-Schweißgerät 2 (Inv.-Nr. MM-027)	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	21.08.2026 21.11.2026	S. 77–78
37	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Magnetkernbohrmaschine (Inv.-Nr. MM-008)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	10.09.2026 10.12.2026	S. 79–80
38	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen (Inv.-Nr. MM-004)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	16.02.2026 16.02.2027	S. 81–82
39	Zur Prüfung befähigte Personen festlegen und beauftragen Michael Ott	§ 3 Abs. 6 Satz 6, § 2 Abs. 6 BetrSichV; TRBS 1203 Nr. 2.1	Katrin Vogt	aktuell	08.08.2025 –	S. 83

40	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Palettenregal, 3 Felder (Inv.-Nr. MM-034)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Katrin Vogt	aktuell	09.08.2026 –	S. 84
41	Regalinspektion durch befähigte Person Palettenregal, 3 Felder (Inv.-Nr. MM-034)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-061 Nr. 6.1; DGUV Information 208-043 Nr. 2 (DIN EN 15635)	Lagertechnik Muster, Regalinspektion (extern)	aktuell	25.08.2026 25.08.2027	S. 85-86
42	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Podestleiter 5 Stufen (Inv.-Nr. MM-005)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	21.05.2026 21.05.2027	S. 87-88
43	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Rundschlingen-Set 2 t (4 Stück) (Inv.-Nr. MM-020)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Frank Wiegand (befähigte Person)	aktuell	02.06.2026 02.06.2027	S. 89-90
44	Hubarbeitsbühnen und Hebebühnen mindestens jährlich prüfen Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m (Inv.-Nr. MM-022)	DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 Nr. 2.9; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	bald fällig	27.10.2025 27.10.2026	S. 91-92
45	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m (Inv.-Nr. MM-022)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Katrin Vogt	aktuell	28.12.2024 –	S. 93
46	Kraftbetätigte Türen und Tore sicherheitstechnisch prüfen Sektionaltor Halle 1 (Inv.-Nr. MM-033)	ASR A1.7 Nr. 10.2; § 4 Abs. 1 ArbStättV	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	bald fällig	18.10.2025 18.10.2026	S. 94-95
47	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Sektionaltor Halle 1 (Inv.-Nr. MM-033)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Katrin Vogt	aktuell	30.04.2026 –	S. 96

48	Fahrzeuge jährlich durch Sachkundigen prüfen (UVV) Servicewagen 1 (Transporter) (Inv.-Nr. MM-036)	DGUV Vorschrift 70 § 57	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	aktuell	11.01.2026	11.01.2027	S. 97-98
49	Fahrzeuge jährlich durch Sachkundigen prüfen (UVV) Servicewagen 2 (Transporter) (Inv.-Nr. MM-037)	DGUV Vorschrift 70 § 57	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster (befähigte Person)	aktuell	02.10.2026	02.10.2027	S. 99-100
50	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Stehleiter 6 Stufen (Inv.-Nr. MM-001)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Frank Wiegand (befähigte Person)	überfällig seit 05.10.2026	05.10.2025	05.10.2026	S. 101-102
51	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Stehleiter 8 Stufen (Inv.-Nr. MM-002)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Frank Wiegand (befähigte Person)	bald fällig	03.11.2025	03.11.2026	S. 103-104
52	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Verlängerungsleitung 25 m, 400 V (Inv.-Nr. MM-010)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	04.10.2026	04.01.2027	S. 105-106
53	Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen WIG-Schweißgerät (Inv.-Nr. MM-028)	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7	Holger Brandt (befähigte Person)	aktuell	26.08.2026	26.11.2026	S. 107-108
54	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Winkelschleifer 125 mm (Inv.-Nr. MM-006)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Holger Brandt (befähigte Person)	überfällig seit 08.10.2026	08.07.2026	08.10.2026	S. 109-110

Ausgesetzte Pflichten

Ausgesetzte Pflichten zählen nicht als erledigt. Die Begründung hat der Betrieb hinterlegt.

15	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen Baustromverteiler BV-2 (Inv.-Nr. MM-014)	ausgesetzt: BV-2 ist seit Ende August eingelagert und nicht auf einer Baustelle im Einsatz. Vor dem nächsten Einsatz wird die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung geprüft.					
----	---	--	--	--	--	--	--

Pflichten, Rechtsgrundlagen und Fristen

Gesetzliche Höchstfristen dürfen nur verkürzt werden. Bei Richtwerten legt der Betrieb die Frist in seiner Gefährdungsbeurteilung fest.

Nr.	Pflicht	Rechtsgrundlage	Anlass	Frist
1	Arbeitsmittel mit Mängeln sperren und der Benutzung entziehen	§ 5 Abs. 2, § 4 Abs. 4 und 5 BetrSichV; DGUV Vorschrift 3 § 3 Abs. 2	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
2	Geprüfte Arbeitsmittel kennzeichnen (Plakette mit nächstem Prüftermin)	Audit-Anforderung (Checkliste der Arbeitsschutz-Zertifizierung für Fremdfirmen, kein Gesetz); § 14 Abs. 7 Satz 3 BetrSichV (Nachweis am Einsatzort)	Audit Arbeitsmittel	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
3	Prüfart, Prüfumfang und Prüffristen aller Arbeitsmittel festlegen	§ 3 Abs. 6 BetrSichV; § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
4	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Akku-Ladestation (6 Ladegeräte) (Inv.-Nr. MM-011)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 6 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
5	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Anlegeleiter 3-teilig (Inv.-Nr. MM-003)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
6	Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre auf Risse prüfen Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t (Inv.-Nr. MM-018)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 3 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
7	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t (Inv.-Nr. MM-018)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
8	Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre auf Risse prüfen Anschlagkette 4-Strang, 6,7 t (Inv.-Nr. MM-019)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 3 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
9	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Anschlagkette 4-Strang, 6,7 t (Inv.-Nr. MM-019)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
10	PSA gegen Absturz durch sachkundige Person prüfen Auffanggurt mit Falldämpfer, Set 1 (Inv.-Nr. MM-024)	DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
11	PSA gegen Absturz durch sachkundige Person prüfen Auffanggurt mit Höhensicherungsgerät, Set 2 (Inv.-Nr. MM-025)	DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)

12	Baustromverteiler wiederkehrend prüfen Baustromverteiler BV-1 (Inv.-Nr. MM-013)	DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
13	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen Baustromverteiler BV-1 (Inv.-Nr. MM-013)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen)	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jeden Monat (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
14	Baustromverteiler wiederkehrend prüfen Baustromverteiler BV-2 (Inv.-Nr. MM-014)	DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
15	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen Baustromverteiler BV-2 (Inv.-Nr. MM-014)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen)	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jeden Monat (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
16	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Bohrhammer SDS-plus (Inv.-Nr. MM-007)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
17	Krane mindestens jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen Brückenkran 5 t, Halle 1 (Inv.-Nr. MM-016)	BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Nr. 3 mit Tabellen 1 und 2; § 3 Abs. 6 BetrSichV; DGUV Vorschrift 52 § 26 Abs. 1	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
18	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Brückenkran 5 t, Halle 1 (Inv.-Nr. MM-016)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
19	Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel Elektrische Anlage Halle und Büro (Inv.-Nr. MM-012)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A); § 3 Abs. 6 BetrSichV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 4 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
20	Fahrgerüst nach jedem Aufbau vor der Benutzung prüfen Fahrgerüst Alu, 6,3 m Arbeitshöhe (Inv.-Nr. MM-023)	§ 14 Abs. 1 und 7 BetrSichV; DGUV Information 201-011 Nr. 4.10 und 6.7	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
21	Fahrgerüst-Bauteile wiederkehrend prüfen Fahrgerüst Alu, 6,3 m Arbeitshöhe (Inv.-Nr. MM-023)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; Richtwert aus der Checkliste der Arbeitsschutz-Zertifizierung für Fremdfirmen	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
22	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher CO2 5 kg, Werkstatt (Inv.-Nr. MM-031)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 2 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
23	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher Pulver 6 kg, Halle 1 Eingang (Inv.-Nr. MM-029)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Audit Arbeitsmittel, BG-Besuch	alle 2 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)

24	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher Pulver 6 kg, Halle 1 Kranbahn (Inv.-Nr. MM-030)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 2 Jahre (Richt- wert, Ihre GBU ent- scheidet)
25	Feuerlöscher durch Fachkundigen warten Feuerlöscher Schaum 6 l, Büro (Inv.-Nr. MM-032)	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 2 Jahre (Richt- wert, Ihre GBU ent- scheidet)
26	Zur Prüfung befähigte Personen fest- legen und beauftragen Frank Wiegand	§ 3 Abs. 6 Satz 6, § 2 Abs. 6 BetrSichV; TRBS 1203 Nr. 2.1	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
27	Flurförderzeuge (Stapler) jährlich durch Sachkundigen prüfen Gabelstapler Diesel 2,5 t (Inv.-Nr. MM-015)	DGUV Vorschrift 68 § 37 Abs. 1; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
28	Hebezeuge (Ketten-, Seil- und Fla- schenzüge, Winden) mindestens jährlich prüfen Handkettenzug 1 t (Inv.-Nr. MM-017)	DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 2; § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
29	Prüfung vor der ersten Inbetriebnah- me und nach jeder Montage Handkettenzug 1 t (Inv.-Nr. MM-017)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
30	Zur Prüfung befähigte Personen fest- legen und beauftragen Holger Brandt	§ 3 Abs. 6 Satz 6, § 2 Abs. 6 BetrSichV; TRBS 1203 Nr. 2.1	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
31	Prüfung ortsveränderlicher elektri- scher Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Kabeltrommel 50 m, 230 V (Inv.-Nr. MM-009)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanwei- sung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richt- wert, Ihre GBU ent- scheidet)
32	Prüfung vor der ersten Inbetriebnah- me und nach jeder Montage Kragarmregal (Inv.-Nr. MM-035)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
33	Regalinspektion durch befähigte Person Kragarmregal (Inv.-Nr. MM-035)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-061 Nr. 6.1; DGUV Information 208-043 Nr. 2 (DIN EN 15635)	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entschei- det)
34	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Lasttraverse 5 t (Inv.-Nr. MM-021)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entschei- det)

35	Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen MAG-Schweißgerät 1 (Inv.-Nr. MM-026)	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
36	Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen MAG-Schweißgerät 2 (Inv.-Nr. MM-027)	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
37	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Magnetkernbohrmaschine (Inv.-Nr. MM-008)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
38	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen (Inv.-Nr. MM-004)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
39	Zur Prüfung befähigte Personen festlegen und beauftragen Michael Ott	§ 3 Abs. 6 Satz 6, § 2 Abs. 6 BetrSichV; TRBS 1203 Nr. 2.1	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
40	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Palettenregal, 3 Felder (Inv.-Nr. MM-034)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
41	Regalinsektion durch befähigte Person Palettenregal, 3 Felder (Inv.-Nr. MM-034)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-061 Nr. 6.1; DGUV Information 208-043 Nr. 2 (DIN EN 15635)	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
42	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Podestleiter 5 Stufen (Inv.-Nr. MM-005)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
43	Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen Rundschlingen-Set 2 t (4 Stück) (Inv.-Nr. MM-020)	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
44	Hubarbeitsbühnen und Hebebühnen mindestens jährlich prüfen Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m (Inv.-Nr. MM-022)	DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 Nr. 2.9; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
45	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m (Inv.-Nr. MM-022)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)

46	Kraftbetätigte Türen und Tore sicherheitstechnisch prüfen Sektionaltor Halle 1 (Inv.-Nr. MM-033)	ASR A1.7 Nr. 10.2; § 4 Abs. 1 ArbStättV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
47	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage Sektionaltor Halle 1 (Inv.-Nr. MM-033)	§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 BetrSichV; BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Tabellen 1 und 2 (Krane); DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 1 und 3; ASR A1.7 Nr. 10.2; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	ohne festes Intervall (anlassbezogen)
48	Fahrzeuge jährlich durch Sachkundigen prüfen (UVV) Servicewagen 1 (Transporter) (Inv.-Nr. MM-036)	DGUV Vorschrift 70 § 57	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
49	Fahrzeuge jährlich durch Sachkundigen prüfen (UVV) Servicewagen 2 (Transporter) (Inv.-Nr. MM-037)	DGUV Vorschrift 70 § 57	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
50	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Stehleiter 6 Stufen (Inv.-Nr. MM-001)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
51	Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen Stehleiter 8 Stufen (Inv.-Nr. MM-002)	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
52	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Verlängerungsleitung 25 m, 400 V (Inv.-Nr. MM-010)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
53	Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen WIG-Schweißgerät (Inv.-Nr. MM-028)	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
54	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen Winkelschleifer 125 mm (Inv.-Nr. MM-006)	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV	Audit Arbeitsmit- tel, BG-Besuch	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)

Angehängte Nachweise

Nr.	Nachweis	Seiten
1	Datei vom 25.03.2025, ohne Mängel, Verfahrensanweisung Sperren mangelhafter Arbeitsmittel.pdf	S. 15
2	Datei vom 07.05.2026, ohne Mängel, Regelung Prüfplaketten und Kennzeichnung.pdf	S. 16
3	Datei vom 21.07.2026, ohne Mängel, Prüffristen der Arbeitsmittel (Auszug GBU).pdf	S. 17
4	Prüfprotokoll vom 27.09.2026, ohne Mängel	S. 18–19
5	Prüfprotokoll vom 23.12.2025, ohne Mängel	S. 20–21
6	Prüfprotokoll vom 22.02.2024, ohne Mängel	S. 22–23
7	Prüfprotokoll vom 15.10.2026, nicht bestanden	S. 24–25
7	Prüfprotokoll vom 11.10.2025, ohne Mängel	S. 26–27
8	Prüfprotokoll vom 14.05.2026, ohne Mängel	S. 28–29
9	Prüfprotokoll vom 06.06.2026, ohne Mängel	S. 30–31
10	Prüfprotokoll vom 17.01.2026, ohne Mängel	S. 32–33
11	Prüfprotokoll vom 04.06.2026, ohne Mängel	S. 34–35
12	Prüfprotokoll vom 13.08.2026, ohne Mängel	S. 36–37
13	Prüfprotokoll vom 13.10.2026, ohne Mängel	S. 38–39
14	Prüfprotokoll vom 19.08.2026, ohne Mängel	S. 40–41
15	Prüfprotokoll vom 23.08.2026, ohne Mängel	S. 42–43
16	Prüfprotokoll vom 21.09.2026, ohne Mängel	S. 44–45
17	Prüfprotokoll vom 18.10.2025, ohne Mängel	S. 46–47
18	Datei vom 18.02.2026, ohne Mängel, Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Brückenkran 5 t, Halle 1.pdf	S. 48
19	Prüfprotokoll vom 19.04.2026, ohne Mängel	S. 49–50
20	Prüfprotokoll vom 25.12.2024, ohne Mängel	S. 51–52
21	Prüfprotokoll vom 26.07.2026, ohne Mängel	S. 53–54
22	Prüfprotokoll vom 25.07.2026, ohne Mängel	S. 55–56
23	Prüfprotokoll vom 18.10.2024, ohne Mängel	S. 57–58
24	Prüfprotokoll vom 05.04.2025, ohne Mängel	S. 59–60
25	Prüfprotokoll vom 22.06.2026, ohne Mängel	S. 61–62
26	Datei vom 31.01.2025, ohne Mängel, Beauftragung befähigte Person – Frank Wiegand.pdf	S. 63
27	Prüfprotokoll vom 18.10.2025, ohne Mängel	S. 64–65
28	Prüfprotokoll vom 27.04.2026, ohne Mängel	S. 66–67

29	Datei vom 02.11.2025, ohne Mängel, Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Handkettenzug 1 t.pdf	S. 68
30	Datei vom 19.04.2025, ohne Mängel, Beauftragung befähigte Person – Holger Brandt.pdf	S. 69
31	Prüfprotokoll vom 22.09.2026, ohne Mängel	S. 70–71
32	Datei vom 23.07.2026, ohne Mängel, Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Kragarmregal.pdf	S. 72
33	Notiz vom 20.05.2026, ohne Mängel	ohne Datei
34	Prüfprotokoll vom 21.05.2026, ohne Mängel	S. 73–74
35	Prüfprotokoll vom 16.08.2026, ohne Mängel	S. 75–76
36	Prüfprotokoll vom 21.08.2026, ohne Mängel	S. 77–78
37	Prüfprotokoll vom 10.09.2026, ohne Mängel	S. 79–80
38	Prüfprotokoll vom 16.02.2026, ohne Mängel	S. 81–82
39	Datei vom 08.08.2025, ohne Mängel, Beauftragung befähigte Person – Michael Ott.pdf	S. 83
40	Datei vom 09.08.2026, ohne Mängel, Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Palettenregal, 3 Felder.pdf	S. 84
41	Prüfprotokoll vom 25.08.2026, ohne Mängel	S. 85–86
42	Prüfprotokoll vom 21.05.2026, ohne Mängel	S. 87–88
43	Prüfprotokoll vom 02.06.2026, ohne Mängel	S. 89–90
44	Prüfprotokoll vom 27.10.2025, ohne Mängel	S. 91–92
45	Datei vom 28.12.2024, ohne Mängel, Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m.pdf	S. 93
46	Prüfprotokoll vom 18.10.2025, ohne Mängel	S. 94–95
47	Datei vom 30.04.2026, ohne Mängel, Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Sektionaltor Halle 1.pdf	S. 96
48	Prüfprotokoll vom 11.01.2026, ohne Mängel	S. 97–98
49	Prüfprotokoll vom 02.10.2026, ohne Mängel	S. 99–100
50	Prüfprotokoll vom 05.10.2025, ohne Mängel	S. 101–102
51	Prüfprotokoll vom 03.11.2025, ohne Mängel	S. 103–104
52	Prüfprotokoll vom 04.10.2026, ohne Mängel	S. 105–106
53	Prüfprotokoll vom 26.08.2026, ohne Mängel	S. 107–108
54	Prüfprotokoll vom 08.07.2026, ohne Mängel	S. 109–110

Verfahrensanleitung Sperren mangelhafter Arbeitsmittel

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Regelung Prüfplaketten und Kennzeichnung

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Prüffristen der Arbeitsmittel (Auszug GBU)

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Ergebnis der Prüfung vom 27.09.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Akku-Ladestation (6 Ladege- räte)
Typ	Elektrogerät mit Stecker (Werkzeug, Verlängerung, Bü- rogerät)
Inventar-Nr.	MM-011
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0011
Standort	Werkstatt

PRÜFUNG

Prüfdatum	27.09.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsan- weisung (Tabelle 1B); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	alle 6 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	27.03.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse ohne Risse, Brüche oder Brandspuren	OK	
2	Anschlussleitung ohne Quetschungen, Knicke oder Scheuerstellen, Isolierung unbeschädigt	OK	
3	Knickschutz und Zugentlastung an Gerät und Stecker fest	OK	
4	Stecker und Kupplung unbeschädigt, Schutz- kontakt vorhanden	OK	
5	Schalter und Bedienelemente funktionieren, Typschild lesbar	OK	

6	Schutzleiterwiderstand gemessen (Schutzklasse I)	OK
7	Isolationswiderstand bzw. Schutzleiter- oder Berührungsstrom gemessen	OK
8	Funktionsprüfung bestanden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 27.09.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 27.09.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 23.12.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Anlegeleiter 3-teilig
Typ	Leiter
Inventar-Nr.	MM-003
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0003
Standort	Servicewagen 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	23.12.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	23.12.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Holme und Sprossen bzw. Stufen ohne Risse, Verformungen oder Brüche	OK	
2	Sprossen bzw. Stufen fest mit den Holmen verbunden	OK	
3	Leiterfüße bzw. Fußkappen vollständig und rutschhemmend	OK	
4	Spreizsicherung vorhanden und funktionsfähig	OK	
5	Gelenke, Beschläge und Verriegelungen funktionieren	OK	

6	Plattform bzw. Trittfläche fest und rutschhemmend	OK
7	Kennzeichnung und Gebrauchshinweise am Gerät lesbar	OK
8	Keine behelfsmäßigen Reparaturen (z. B. Bandagen an Holmen), Holzleitern ohne deckenden Anstrich	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6.

Geprüft von Frank Wiegand am 23.12.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre auf Risse prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 22.02.2024

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t
Typ	Anschlagkette
Inventar-Nr.	MM-018
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0018
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	22.02.2024
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Prüflabor Muster (extern)
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	alle 3 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	22.02.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Zerstörungsfreie Rissprüfung durchgeführt (z. B. Magnetpulver), Bescheinigung liegt vor	OK	
2	Kette eindeutig gekennzeichnet, Anhänger lesbar	OK	
3	Prüfbescheinigung der Kette zugeordnet	OK	
4	Ketten mit Befund ausgesondert	OK	
5	Termin der nächsten Rissprüfung eingetragen	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Prüflabor Muster (extern) am 22.02.2024.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 15.10.2026

NICHT BESTANDEN

Betriebsstatus danach

gesperrt**ARBEITSMITTEL**

Bezeichnung	Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t
Typ	Anschlagkette
Inventar-Nr.	MM-018
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0018
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	15.10.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	—

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Kennzeichnung (Etikett oder Anhänger) vorhanden und lesbar	OK	
2	Keine Brüche, Verformungen oder Anrisse	OK	
3	Hebebänder und Rundschlingen ohne Schnitte, Scheuerstellen oder Garnbrüche, Nähte unbeschädigt	OK	
4	Drahtseile ohne Knicke, Litzenbrüche oder Quetschungen, Drahtbrüche unter der Ablegegrenze	OK	
5	Ketten: keine verformten Glieder, Längung höchstens 3 %, Glieddicke höchstens 10 % abgenommen	Mangel	Ein Glied im zweiten Strang bleibend verformt

6	Haken mit funktionierender Sicherung, Hakenmaul höchstens 10 % aufgeweitet	Mangel	Sicherungsfall am Haken schließt nicht
7	Keine Korrosion, Wärme- oder Chemikalienschäden	OK	

Festgestellte Mängel

Ein Kettenglied im zweiten Strang ist bleibend verformt, die Sicherungsfall am Haken schließt nicht mehr. Ablegereife erreicht. Kette gesperrt, mit rotem Anhänger gekennzeichnet und im Lager abgelegt. Ersatz ist bestellt.

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Frank Wiegand am 15.10.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 15.10.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 11.10.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Anschlagkette 2-Strang, 3,15 t
Typ	Anschlagkette
Inventar-Nr.	MM-018
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0018
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	11.10.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	11.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Kennzeichnung (Etikett oder Anhänger) vorhanden und lesbar	OK	
2	Keine Brüche, Verformungen oder Anrisse	OK	
3	Hebebänder und Rundschlingen ohne Schnitte, Scheuerstellen oder Garnbrüche, Nähte unbeschädigt	OK	
4	Drahtseile ohne Knicke, Litzenbrüche oder Quetschungen, Drahtbrüche unter der Ablegegrenze	OK	
5	Ketten: keine verformten Glieder, Längung höchstens 3 %, Glieddicke höchstens 10 % abgenommen	OK	

6	Haken mit funktionierender Sicherung, Hakenmaul höchstens 10 % aufgeweitet	OK
7	Keine Korrosion, Wärme- oder Chemikalienschäden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Frank Wiegand am 11.10.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre auf Risse prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 14.05.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Anschlagkette 4-Strang, 6,7 t
Typ	Anschlagkette
Inventar-Nr.	MM-019
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0019
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	14.05.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Prüflabor Muster (extern)
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	alle 3 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	14.05.2029

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Zerstörungsfreie Rissprüfung durchgeführt (z. B. Magnetpulver), Bescheinigung liegt vor	OK	
2	Kette eindeutig gekennzeichnet, Anhänger lesbar	OK	
3	Prüfbescheinigung der Kette zugeordnet	OK	
4	Ketten mit Befund ausgesondert	OK	
5	Termin der nächsten Rissprüfung eingetragen	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Prüflabor Muster (extern) am 14.05.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 06.06.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Anschlagkette 4-Strang, 6,7 t
Typ	Anschlagkette
Inventar-Nr.	MM-019
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0019
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	06.06.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	06.06.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Kennzeichnung (Etikett oder Anhänger) vorhanden und lesbar	OK	
2	Keine Brüche, Verformungen oder Anrisse	OK	
3	Hebebänder und Rundschlingen ohne Schnitte, Scheuerstellen oder Garnbrüche, Nähte unbeschädigt	OK	
4	Drahtseile ohne Knicke, Litzenbrüche oder Quetschungen, Drahtbrüche unter der Ablegegrenze	OK	
5	Ketten: keine verformten Glieder, Längung höchstens 3 %, Glieddicke höchstens 10 % abgenommen	OK	

6	Haken mit funktionierender Sicherung, Hakenmaul höchstens 10 % aufgeweitet	OK
7	Keine Korrosion, Wärme- oder Chemikalienschäden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Frank Wiegand am 06.06.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

PSA gegen Absturz durch sachkundige Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 17.01.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Auffanggurt mit Falldämpfer, Set 1
Typ	PSA gegen Absturz (Gurt, Verbindungsmittel, Höhensicherungsgerät)
Inventar-Nr.	MM-024
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0024
Standort	Servicewagen 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	17.01.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	17.01.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gurtbänder ohne Schnitte, Scheuerstellen, Verfärbungen oder Hitzeschäden	OK	
2	Nähte vollständig, keine gerissenen Fäden	OK	
3	Ösen, Schnallen und Karabiner ohne Verformung, Risse oder Korrosion; Verschlüsse schließen selbsttätig	OK	
4	Falldämpfer unbeschädigt und nicht ausgelöst	OK	
5	Kennzeichnung lesbar, Ablegereife nach Herstellerangaben nicht erreicht	OK	
6	Keine Sturzbelastung seit der letzten Prüfung	OK	

7	Höhensicherungsgerät: Seileinzug und Blockierfunktion in Ordnung	OK
8	Prüfdatum am Gurt kenntlich gemacht	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906.

Geprüft von Frank Wiegand am 17.01.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

PSA gegen Absturz durch sachkundige Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 04.06.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Auffanggurt mit Höhensicherungsgerät, Set 2
Typ	PSA gegen Absturz (Gurt, Verbindungsmittel, Höhensicherungsgerät)
Inventar-Nr.	MM-025
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0025
Standort	Servicewagen 2

PRÜFUNG

Prüfdatum	04.06.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	04.06.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gurtbänder ohne Schnitte, Scheuerstellen, Verfärbungen oder Hitzeschäden	OK	
2	Nähte vollständig, keine gerissenen Fäden	OK	
3	Ösen, Schnallen und Karabiner ohne Verformung, Risse oder Korrosion; Verschlüsse schließen selbsttätig	OK	
4	Falldämpfer unbeschädigt und nicht ausgelöst	OK	
5	Kennzeichnung lesbar, Abergereife nach Herstellerangaben nicht erreicht	OK	
6	Keine Sturzbelastung seit der letzten Prüfung	OK	

7	Höhensicherungsgerät: Seileinzug und Blockierfunktion in Ordnung	OK
8	Prüfdatum am Gurt kenntlich gemacht	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 112-198 Nr. 10.3; DGUV Grundsatz 312-906.

Geprüft von Frank Wiegand am 04.06.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Baustromverteiler wiederkehrend prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 13.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Baustromverteiler BV-1
Typ	Baustromverteiler
Inventar-Nr.	MM-013
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0013
Standort	Montage, Baustelle

PRÜFUNG

Prüfdatum	13.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	13.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse, Klappen und Dichtungen unbeschädigt, für den Außeneinsatz geeignet	OK	
2	Steckdosen, Abdeckungen und Einspeisestecker vollständig und unbeschädigt	OK	
3	Zuleitung für Baustellen geeignet und unbeschädigt	OK	
4	Schutzleiterwiderstand gemessen	OK	
5	Isolationswiderstand gemessen	OK	
6	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Auslösestrom und Auslösezeit gemessen	OK	

7	Stromkreise beschriftet, Prüfplakette angebracht	OK
---	--	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 13.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 13.10.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Baustromverteiler BV-1
Typ	Baustromverteiler
Inventar-Nr.	MM-013
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0013
Standort	Montage, Baustelle

PRÜFUNG

Prüfdatum	13.10.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen)
Frist	jeden Monat (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	13.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse, Klappen und Dichtungen unbeschädigt	OK	
2	Steckdosen und Abdeckungen vollständig und unbeschädigt	OK	
3	Zuleitung und Einspeisestecker unbeschädigt	OK	
4	Fehlerstrom-Schutzschalter löst über die Prüftaste aus	OK	
5	Auslösestrom und Auslösezeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gemessen	OK	

6	Stand sicher aufgestellt, Kennzeichnung und Plakette vorhanden	OK
---	--	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen).

Geprüft von Holger Brandt am 13.10.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 13.10.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Baustromverteiler wiederkehrend prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 19.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Baustromverteiler BV-2
Typ	Baustromverteiler
Inventar-Nr.	MM-014
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0014
Standort	Lager (eingelagert)

PRÜFUNG

Prüfdatum	19.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	19.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse, Klappen und Dichtungen unbeschädigt, für den Außeneinsatz geeignet	OK	
2	Steckdosen, Abdeckungen und Einspeisestecker vollständig und unbeschädigt	OK	
3	Zuleitung für Baustellen geeignet und unbeschädigt	OK	
4	Schutzleiterwiderstand gemessen	OK	
5	Isolationswiderstand gemessen	OK	
6	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Auslösestrom und Auslösezeit gemessen	OK	

7	Stromkreise beschriftet, Prüfplakette angebracht	OK
---	--	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Information 203-006 Abschnitt 7.1 Nr. 5 und 6; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 19.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Baustromverteilern monatlich auf Wirksamkeit prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 23.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Baustromverteiler BV-2
Typ	Baustromverteiler
Inventar-Nr.	MM-014
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0014
Standort	Lager (eingelagert)

PRÜFUNG

Prüfdatum	23.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen)
Frist	jeden Monat (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	23.09.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse, Klappen und Dichtungen unbeschädigt	OK	
2	Steckdosen und Abdeckungen vollständig und unbeschädigt	OK	
3	Zuleitung und Einspeisestecker unbeschädigt	OK	
4	Fehlerstrom-Schutzschalter löst über die Prüftaste aus	OK	
5	Auslösestrom und Auslösezeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gemessen	OK	

6	Stand sicher aufgestellt, Kennzeichnung und Plakette vorhanden	OK
---	--	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A, nichtstationäre Anlagen).

Geprüft von Holger Brandt am 23.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

Ergebnis der Prüfung vom 21.09.2026

OHNE MÄNGELBetriebsstatus danach
in Betrieb**ARBEITSMITTEL**

Bezeichnung	Bohrhammer SDS-plus
Typ	Elektrogerät auf Bau- und Montagestellen
Inventar-Nr.	MM-007
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0007
Standort	Montagekoffer 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	21.09.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	21.12.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse ohne Risse, Brüche oder Brandspuren	OK	
2	Leitung für Baustellen geeignet (Gummischlauchleitung, z. B. H07RN-F) und unbeschädigt	OK	
3	Knickschutz und Zugentlastung an Gerät und Stecker fest	OK	
4	Stecker und Kupplung unbeschädigt und für den Außeneinsatz geeignet	OK	

5	Schalter und Bedienelemente funktionieren, Typschild lesbar	OK
6	Schutzleiterwiderstand gemessen (Schutzklasse I)	OK
7	Isolationswiderstand bzw. Schutzleiter- oder Berührungsstrom gemessen	OK
8	Funktionsprüfung bestanden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 21.09.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 21.09.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Krane mindestens jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 18.10.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Brückenkran 5 t, Halle 1
Typ	Kran (Hallen-, Brücken-, Portal-, Schwenkkran, Laufkatze)
Inventar-Nr.	MM-016
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0016
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	18.10.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Nr. 3 mit Tabellen 1 und 2; § 3 Abs. 6 BetrSichV; DGUV Vorschrift 52 § 26 Abs. 1
Frist	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
Nächste Prüfung	18.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Tragwerk ohne Verformungen, Risse oder Korrosionsschäden	OK	
2	Lasthaken mit funktionierender Hakenmaulsicherung, nicht aufgeweitet	OK	
3	Seil bzw. Kette ohne Drahtbrüche, Verformungen oder Längung	OK	
4	Bremsen von Hub- und Fahrwerk wirksam	OK	
5	Endschalter, Not-Halt und Überlastsicherung funktionieren	OK	

6	Steuerung beschriftet, Tasten gehen selbsttätig zurück	OK
7	Tragfähigkeit am Kran gut lesbar angegeben	OK
8	Kranbahn, Puffer und Endanschläge in Ordnung	OK
9	Prüfbuch vorhanden, Mängel der letzten Prüfung behoben	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 1 Nr. 3 mit Tabellen 1 und 2; § 3 Abs. 6 BetrSichV; DGUV Vorschrift 52 § 26 Abs. 1.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 18.10.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

MUSTERDOKUMENT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Brückenkran 5 t, Halle 1

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Ergebnis der Prüfung vom 19.04.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Elektrische Anlage Halle und Büro
Typ	Elektrische Anlage bzw. ortsfestes Betriebsmittel
Inventar-Nr.	MM-012
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0012
Standort	Gebäude

PRÜFUNG

Prüfdatum	19.04.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Elektro Muster GmbH (extern)
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A); § 3 Abs. 6 BetrSichV
Frist	alle 4 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	19.04.2030

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Verteilungen verschlossen, Abdeckungen vollständig	OK	
2	Stromkreise beschriftet, Beschriftung aktuell	OK	
3	Fehlerstrom-Schutzschalter lösen über die Prüftaste aus	OK	
4	Keine offenen Klemmstellen, sichtbare Leitungen unbeschädigt	OK	
5	Messwerte (Isolation, Schleifenimpedanz, Fehlerstrom-Schutz) im Prüfbericht dokumentiert	OK	
6	Mängel aus der letzten Prüfung behoben	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1A); § 3 Abs. 6 BetrSichV.
Geprüft von Elektro Muster GmbH (extern) am 19.04.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Fahrgerüst nach jedem Aufbau vor der Benutzung prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 25.12.2024

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Fahrgerüst Alu, 6,3 m Arbeits- höhe
Typ	Fahrgerüst (Rollgerüst)
Inventar-Nr.	MM-023
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0023
Standort	Lager

PRÜFUNG

Prüfdatum	25.12.2024
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 14 Abs. 1 und 7 BetrSichV; DGUV Information 201-011 Nr. 4.10 und 6.7
Frist	ohne festes Intervall (anlass- bezogen)
Nächste Prüfung	—

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Aufgebaut nach der Aufbau- und Verwendungs- anleitung des Herstellers	OK	
2	Untergrund tragfähig, Gerüst lotrecht	OK	
3	Fahrrollen festgestellt	OK	
4	Ballast bzw. Ausleger nach Anleitung angebracht	OK	
5	Seitenschutz vollständig (Geländer, Zwischen- holm, Bordbrett)	OK	
6	Beläge vollständig, gesichert und unbeschädigt	OK	

7	Diagonalen und Horizontalen vollständig, Verbindungen gesichert	OK
8	Zugang über Innenleiter und Durchstiegsklappe vorhanden	OK
9	Kennzeichnung mit Prüfdatum am Zugang angebracht	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 14 Abs. 1 und 7 BetrSichV; DGUV Information 201-011 Nr. 4.10 und 6.7.

Geprüft von Frank Wiegand am 25.12.2024.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Fahrgerüst-Bauteile wiederkehrend prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 26.07.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Fahrgerüst Alu, 6,3 m Arbeits- höhe
Typ	Fahrgerüst (Rollgerüst)
Inventar-Nr.	MM-023
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0023
Standort	Lager

PRÜFUNG

Prüfdatum	26.07.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; Richtwert aus der Checkliste der Arbeitsschutz-Zertifizierung für Fremdfirmen
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	26.07.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Rahmen und Rohre ohne Verformungen, Risse oder Korrosion	OK	
2	Schweißnähte unbeschädigt	OK	
3	Fahrrollen drehen, Bremsen halten	OK	
4	Beläge und Durchstiegsklappen unbeschädigt, Verriegelungen funktionieren	OK	
5	Kupplungen und Klauen schließen sicher	OK	

6	Bauteilsatz vollständig, Aufbau- und Verwendungsanleitung vorhanden	OK
---	---	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; Richtwert aus der Checkliste der Arbeitsschutz-Zertifizierung für Fremdfirmen.

Geprüft von Frank Wiegand am 26.07.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Feuerlöscher durch Fachkundigen warten

Ergebnis der Prüfung vom 25.07.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Feuerlöscher CO2 5 kg, Werk- statt
Typ	Feuerlöscher
Inventar-Nr.	MM-031
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0031
Standort	Werkstatt

PRÜFUNG

Prüfdatum	25.07.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Feuerschutz Muster KG (extern)
Prüfgrundlage	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV
Frist	alle 2 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	25.07.2028

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Am vorgesehenen Platz, sichtbar, zugänglich und gekennzeichnet	OK	
2	Plombe bzw. Sicherung unversehrt	OK	
3	Behälter ohne Beulen, Korrosion oder Beschädi- gungen	OK	
4	Schlauch und Löschpistole unbeschädigt	OK	
5	Manometer (falls vorhanden) im grünen Bereich	OK	
6	Halterung fest	OK	
7	Instandhaltungsnachweis mit Datum der letzten Wartung am Gerät	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV.

Geprüft von Feuerschutz Muster KG (extern) am 25.07.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Feuerlöscher durch Fachkundigen warten

Ergebnis der Prüfung vom 18.10.2024

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Feuerlöscher Pulver 6 kg, Halle 1 Eingang
Typ	Feuerlöscher
Inventar-Nr.	MM-029
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0029
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	18.10.2024
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Feuerschutz Muster KG (extern)
Prüfgrundlage	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV
Frist	alle 2 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	18.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Am vorgesehenen Platz, sichtbar, zugänglich und gekennzeichnet	OK	
2	Plombe bzw. Sicherung unversehrt	OK	
3	Behälter ohne Beulen, Korrosion oder Beschädigungen	OK	
4	Schlauch und Löschpistole unbeschädigt	OK	
5	Manometer (falls vorhanden) im grünen Bereich	OK	
6	Halterung fest	OK	
7	Instandhaltungsnachweis mit Datum der letzten Wartung am Gerät	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV.

Geprüft von Feuerschutz Muster KG (extern) am 18.10.2024.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Feuerlöscher durch Fachkundigen warten

Ergebnis der Prüfung vom 05.04.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Feuerlöscher Pulver 6 kg, Halle 1 Kranbahn
Typ	Feuerlöscher
Inventar-Nr.	MM-030
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0030
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	05.04.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Feuerschutz Muster KG (extern)
Prüfgrundlage	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV
Frist	alle 2 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	05.04.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Am vorgesehenen Platz, sichtbar, zugänglich und gekennzeichnet	OK	
2	Plombe bzw. Sicherung unversehrt	OK	
3	Behälter ohne Beulen, Korrosion oder Beschädigungen	OK	
4	Schlauch und Löschpistole unbeschädigt	OK	
5	Manometer (falls vorhanden) im grünen Bereich	OK	
6	Halterung fest	OK	
7	Instandhaltungsnachweis mit Datum der letzten Wartung am Gerät	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV.

Geprüft von Feuerschutz Muster KG (extern) am 05.04.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Feuerlöscher durch Fachkundigen warten

Ergebnis der Prüfung vom 22.06.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Feuerlöscher Schaum 6 l, Büro
Typ	Feuerlöscher
Inventar-Nr.	MM-032
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0032
Standort	Büro

PRÜFUNG

Prüfdatum	22.06.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Feuerschutz Muster KG (extern)
Prüfgrundlage	ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV
Frist	alle 2 Jahre (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	22.06.2028

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Am vorgesehenen Platz, sichtbar, zugänglich und gekennzeichnet	OK	
2	Plombe bzw. Sicherung unversehrt	OK	
3	Behälter ohne Beulen, Korrosion oder Beschädigungen	OK	
4	Schlauch und Löschpistole unbeschädigt	OK	
5	Manometer (falls vorhanden) im grünen Bereich	OK	
6	Halterung fest	OK	
7	Instandhaltungsnachweis mit Datum der letzten Wartung am Gerät	OK	

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach ASR A2.2 Nr. 7.4.1 und 7.4.2; § 4 Abs. 3 ArbStättV.

Geprüft von Feuerschutz Muster KG (extern) am 22.06.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Beauftragung befähigte Person – Frank Wiegand

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Flurförderzeuge (Stapler) jährlich durch Sachkundigen prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 18.10.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Gabelstapler Diesel 2,5 t
Typ	Gabelstapler
Inventar-Nr.	MM-015
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0015
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	18.10.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 68 § 37 Abs. 1; § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
Nächste Prüfung	18.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gabelzinken und Gabelträger ohne Risse oder Verbiegungen, Verschleiß unter der Ablegegrenze	OK	
2	Hubmast, Lastketten und Kettenrollen in Ordnung, Ketten nicht gelängt	OK	
3	Hydraulik dicht, Schläuche und Zylinder ohne Leckagen	OK	
4	Betriebs- und Feststellbremse wirksam	OK	
5	Lenkung, Räder und Reifen in Ordnung	OK	

6	Fahrerschutzdach und Rückhaltesystem (Gurt oder Bügel) vorhanden und funktionsfähig	OK
7	Hupe, Beleuchtung und Warneinrichtungen funktionieren	OK
8	Typschild und Lastdiagramm vorhanden und lesbar	OK
9	Anbaugeräte mitgeprüft	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 68 § 37 Abs. 1; § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 18.10.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Hebezeuge (Ketten-, Seil- und Flaschenzüge, Winden) mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 27.04.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Handkettenzug 1 t
Typ	Hebezeug (Ketten-, Seil-, Flaschenzug, Winde)
Inventar-Nr.	MM-017
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0017
Standort	Werkstatt

PRÜFUNG

Prüfdatum	27.04.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 2; § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
Nächste Prüfung	27.04.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Lasthaken mit Sicherung, nicht aufgeweitet	OK	
2	Lastkette bzw. Seil ohne Verformung, Risse, Längung oder Drahtbrüche	OK	
3	Bremse hält die Last	OK	
4	Aufhängung und Tragkonstruktion sicher befestigt	OK	
5	Überlastsicherung bzw. Rutschkupplung funktioniert (falls vorhanden)	OK	
6	Tragfähigkeit am Gerät lesbar	OK	

7	Steuerschalter und Not-Halt funktionieren (kraftbetriebene Geräte)	OK
---	---	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 54 § 23 Abs. 2; § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 27.04.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

MUSTERDOKUMENT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Handkettenzug 1 t

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Beauftragung befähigte Person – Holger Brandt

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

Ergebnis der Prüfung vom 22.09.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Kabeltrommel 50 m, 230 V
Typ	Elektrogerät auf Bau- und Montagestellen
Inventar-Nr.	MM-009
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0009
Standort	Servicewagen 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	22.09.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	22.12.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse ohne Risse, Brüche oder Brandspuren	OK	
2	Leitung für Baustellen geeignet (Gummischlauchleitung, z. B. H07RN-F) und unbeschädigt	OK	
3	Knickschutz und Zugentlastung an Gerät und Stecker fest	OK	
4	Stecker und Kupplung unbeschädigt und für den Außeneinsatz geeignet	OK	

5	Schalter und Bedienelemente funktionieren, Typschild lesbar	OK
6	Schutzleiterwiderstand gemessen (Schutzklasse I)	OK
7	Isolationswiderstand bzw. Schutzleiter- oder Berührungsstrom gemessen	OK
8	Funktionsprüfung bestanden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 22.09.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 22.09.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

MUSTERDOKUMENT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Kragarmregal

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 21.05.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Lasttraverse 5 t
Typ	Lastaufnahmemittel (Traverse, Klemme, Greifer)
Inventar-Nr.	MM-021
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0021
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	21.05.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	21.05.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Kennzeichnung (Etikett oder Anhänger) vorhanden und lesbar	OK	
2	Keine Brüche, Verformungen oder Anrisse	OK	
3	Hebebänder und Rundschlingen ohne Schnitte, Scheuerstellen oder Garnbrüche, Nähte unbeschädigt	OK	
4	Drahtseile ohne Knicke, Litzenbrüche oder Quetschungen, Drahtbrüche unter der Ablegegrenze	OK	
5	Ketten: keine verformten Glieder, Längung höchstens 3 %, Glieddicke höchstens 10 % abgenommen	OK	

6	Haken mit funktionierender Sicherung, Hakenmaul höchstens 10 % aufgeweitet	OK
7	Keine Korrosion, Wärme- oder Chemikalienschäden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Frank Wiegand am 21.05.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 16.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	MAG-Schweißgerät 1
Typ	Schweißgerät (Schweißstromquelle)
Inventar-Nr.	MM-026
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0026
Standort	Werkstatt

PRÜFUNG

Prüfdatum	16.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	16.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Netzanschlussleitung und Stecker unbeschädigt	OK	
2	Schweißleitungen, Schlauchpakete und Steckverbindungen unbeschädigt	OK	
3	Elektrodenhalter bzw. Brenner isoliert und unbeschädigt	OK	
4	Gehäuse geschlossen, Lüftungsöffnungen frei	OK	
5	Hauptschalter, Wahlschalter und Kontrollleuchten funktionieren	OK	
6	Schutzleiterwiderstand gemessen	OK	

- | | | |
|---|---|----|
| 7 | Bei der Jahresprüfung: innere Reinigung, geöffnete Steckverbindungen angesehen, Isolationswiderstand gemessen | OK |
|---|---|----|

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7.

Geprüft von Holger Brandt am 16.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 21.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	MAG-Schweißgerät 2
Typ	Schweißgerät (Schweißstromquelle)
Inventar-Nr.	MM-027
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0027
Standort	Servicewagen 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	21.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	21.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Netzanschlussleitung und Stecker unbeschädigt	OK	
2	Schweißleitungen, Schlauchpakete und Steckverbindungen unbeschädigt	OK	
3	Elektrodenhalter bzw. Brenner isoliert und unbeschädigt	OK	
4	Gehäuse geschlossen, Lüftungsöffnungen frei	OK	
5	Hauptschalter, Wahlschalter und Kontrollleuchten funktionieren	OK	
6	Schutzleiterwiderstand gemessen	OK	

- | | | |
|---|---|----|
| 7 | Bei der Jahresprüfung: innere Reinigung, geöffnete Steckverbindungen angesehen, Isolationswiderstand gemessen | OK |
|---|---|----|

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7.

Geprüft von Holger Brandt am 21.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

Ergebnis der Prüfung vom 10.09.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Magnetkernbohrmaschine
Typ	Elektrogerät auf Bau- und Montagestellen
Inventar-Nr.	MM-008
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0008
Standort	Montagekoffer 2

PRÜFUNG

Prüfdatum	10.09.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	10.12.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse ohne Risse, Brüche oder Brandspuren	OK	
2	Leitung für Baustellen geeignet (Gummischlauchleitung, z. B. H07RN-F) und unbeschädigt	OK	
3	Knickschutz und Zugentlastung an Gerät und Stecker fest	OK	
4	Stecker und Kupplung unbeschädigt und für den Außeneinsatz geeignet	OK	

5	Schalter und Bedienelemente funktionieren, Typschild lesbar	OK
6	Schutzleiterwiderstand gemessen (Schutzklasse I)	OK
7	Isolationswiderstand bzw. Schutzleiter- oder Berührungsstrom gemessen	OK
8	Funktionsprüfung bestanden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 10.09.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 10.09.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 16.02.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen
Typ	Leiter
Inventar-Nr.	MM-004
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0004
Standort	Servicewagen 2

PRÜFUNG

Prüfdatum	16.02.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	16.02.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Holme und Sprossen bzw. Stufen ohne Risse, Verformungen oder Brüche	OK	
2	Sprossen bzw. Stufen fest mit den Holmen verbunden	OK	
3	Leiterfüße bzw. Fußkappen vollständig und rutschhemmend	OK	
4	Spreizsicherung vorhanden und funktionsfähig	OK	
5	Gelenke, Beschläge und Verriegelungen funktionieren	OK	

6	Plattform bzw. Trittfläche fest und rutschhemmend	OK
7	Kennzeichnung und Gebrauchshinweise am Gerät lesbar	OK
8	Keine behelfsmäßigen Reparaturen (z. B. Bandagen an Holmen), Holzleitern ohne deckenden Anstrich	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6.

Geprüft von Frank Wiegand am 16.02.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Beauftragung befähigte Person – Michael Ott

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.
Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

MUSTERDOKUMENT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Palettenregal, 3 Felder

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Regalinspektion durch befähigte Person

Ergebnis der Prüfung vom 25.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Palettenregal, 3 Felder
Typ	Regal
Inventar-Nr.	MM-034
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0034
Standort	Lager

PRÜFUNG

Prüfdatum	25.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Lagertechnik Muster, Regalin- spektion (extern)
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-061 Nr. 6.1; DGUV Infor- mation 208-043 Nr. 2 (DIN EN 15635)
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	25.08.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Aufgebaut nach Montageanleitung, Verbände vollständig	OK	
2	Stützen ohne Anfahrshäden oder Verformun- gen	OK	
3	Traversen mit Trägersicherungen gesichert, keine sichtbare Durchbiegung	OK	
4	Fußplatten verankert, Anfahrerschutz vorhanden und intakt	OK	
5	Belastungsschild (Fach- und Feldlast) ange- bracht und lesbar	OK	

6	Durchschubsicherung vorhanden, wo erforderlich	OK
7	Keine Überladung, Ladeeinheiten richtig eingelagert	OK
8	Beschädigte Bereiche gekennzeichnet bzw. gesperrt	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-061 Nr. 6.1; DGUV Information 208-043 Nr. 2 (DIN EN 15635).

Geprüft von Lagertechnik Muster, Regalinspektion (extern) am 25.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 21.05.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Podestleiter 5 Stufen
Typ	Leiter
Inventar-Nr.	MM-005
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0005
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	21.05.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	21.05.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Holme und Sprossen bzw. Stufen ohne Risse, Verformungen oder Brüche	OK	
2	Sprossen bzw. Stufen fest mit den Holmen verbunden	OK	
3	Leiterfüße bzw. Fußkappen vollständig und rutschhemmend	OK	
4	Spreizsicherung vorhanden und funktionsfähig	OK	
5	Gelenke, Beschläge und Verriegelungen funktionieren	OK	

6	Plattform bzw. Trittfläche fest und rutschhemmend	OK
7	Kennzeichnung und Gebrauchshinweise am Gerät lesbar	OK
8	Keine behelfsmäßigen Reparaturen (z. B. Bandagen an Holmen), Holzleitern ohne deckenden Anstrich	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6.

Geprüft von Frank Wiegand am 21.05.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Lastaufnahme- und Anschlagmittel mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 02.06.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Rundschlingen-Set 2 t (4 Stück)
Typ	Anschlagmittel (Hebeband, Rundschlinge, Drahtseil)
Inventar-Nr.	MM-020
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0020
Standort	Servicewagen 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	02.06.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	02.06.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Kennzeichnung (Etikett oder Anhänger) vorhanden und lesbar	OK	
2	Keine Brüche, Verformungen oder Anrisse	OK	
3	Hebebänder und Rundschlingen ohne Schnitte, Scheuerstellen oder Garnbrüche, Nähte unbeschädigt	OK	
4	Drahtseile ohne Knicke, Litzenbrüche oder Quetschungen, Drahtbrüche unter der Ablegegrenze	OK	
5	Ketten: keine verformten Glieder, Längung höchstens 3 %, Glieddicke höchstens 10 % abgenommen	OK	

6	Haken mit funktionierender Sicherung, Hakenmaul höchstens 10 % aufgeweitet	OK
7	Keine Korrosion, Wärme- oder Chemikalienschäden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Frank Wiegand am 02.06.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Hubarbeitsbühnen und Hebebühnen mindestens jährlich prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 27.10.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m
Typ	Hubarbeitsbühne
Inventar-Nr.	MM-022
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0022
Standort	Halle 2

PRÜFUNG

Prüfdatum	27.10.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 Nr. 2.9; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	27.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Abstützungen, Ausleger bzw. Schere ohne Verformungen oder Risse	OK	
2	Hydraulik dicht, Schläuche unbeschädigt	OK	
3	Not-Halt und Notablass funktionieren	OK	
4	Überlast- und Neigungswarnung funktionieren	OK	
5	Arbeitskorb mit vollständigem Geländer und Anschlagpunkten	OK	
6	Bedienelemente beschriftet und kehren in die Nullstellung zurück	OK	

7	Typschild, Tragfähigkeit und Bedienungsanleitung vorhanden	OK
8	Prüfbuch vorhanden und vollständig	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 Nr. 2.9; § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 27.10.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

MUSTERDOKUMENT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Scheren-Hubarbeitsbühne 8 m

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Kraftbetätigte Türen und Tore sicherheitstechnisch prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 18.10.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Sektionaltor Halle 1
Typ	Kraftbetätigtes Tor bzw. kraftbetätigte Tür
Inventar-Nr.	MM-033
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0033
Standort	Halle 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	18.10.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	ASR A1.7 Nr. 10.2; § 4 Abs. 1 ArbStättV
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	18.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Schutzeinrichtungen (Lichtschanke, Schließkantensicherung) lösen aus und reversieren	OK	
2	Schließkräfte gemessen (kraftbegrenzte Tore)	OK	
3	Not-Halt funktioniert	OK	
4	Absturzsicherung bzw. Fangvorrichtung und Federbruchsicherung vorhanden	OK	
5	Torblatt, Führungen, Laufrollen und Seile unbeschädigt	OK	
6	Notbetätigung von Hand funktioniert	OK	

7	Warnmarkierung vorhanden, Betriebsanleitung und Prüfbuch verfügbar	OK
---	--	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach ASR A1.7 Nr. 10.2; § 4 Abs. 1 ArbStättV.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 18.10.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

MUSTERDOKUMENT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Montage – Sektionaltor Halle 1

Muster Montage GmbH

Dieses Dokument gehört zum Musterbetrieb unter sicherio.de/demo.

Betrieb, Personen, Geräte und Inhalte sind erfunden.

In einem echten Konto steht hier der hochgeladene Nachweis,
zum Beispiel eine Bescheinigung, ein Prüfbericht oder ein Protokoll.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Fahrzeuge jährlich durch Sachkundigen prüfen (UVV)

Ergebnis der Prüfung vom 11.01.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Servicewagen 1 (Transporter)
Typ	Fahrzeug (Pkw, Transporter, Lkw)
Inventar-Nr.	MM-036
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0036
Standort	Hof

PRÜFUNG

Prüfdatum	11.01.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 70 § 57
Frist	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
Nächste Prüfung	11.01.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Betriebs- und Feststellbremse wirksam	OK	
2	Beleuchtung und Blinker funktionieren	OK	
3	Reifen mit ausreichendem Profil, ohne Beschädigung	OK	
4	Lenkung ohne übermäßiges Spiel	OK	
5	Sicherheitsgurte funktionieren	OK	
6	Warndreieck, Warnweste und Verbandkasten an Bord	OK	
7	Zurrpunkte und Ladungssicherungsmittel in Ordnung	OK	

8

Spiegel, Scheiben und Wischer in Ordnung

OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 70 § 57.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 11.01.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Fahrzeuge jährlich durch Sachkundigen prüfen (UVV)

Ergebnis der Prüfung vom 02.10.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Servicewagen 2 (Transporter)
Typ	Fahrzeug (Pkw, Transporter, Lkw)
Inventar-Nr.	MM-037
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0037
Standort	Hof

PRÜFUNG

Prüfdatum	02.10.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 70 § 57
Frist	jährlich (gesetzliche Höchstfrist)
Nächste Prüfung	02.10.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Betriebs- und Feststellbremse wirksam	OK	
2	Beleuchtung und Blinker funktionieren	OK	
3	Reifen mit ausreichendem Profil, ohne Beschädigung	OK	
4	Lenkung ohne übermäßiges Spiel	OK	
5	Sicherheitsgurte funktionieren	OK	
6	Warndreieck, Warnweste und Verbandkasten an Bord	OK	
7	Zurrpunkte und Ladungssicherungsmittel in Ordnung	OK	

8	Spiegel, Scheiben und Wischer in Ordnung	OK
---	--	----

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 70 § 57.

Geprüft von Michael Ott, Sachverständigenbüro Muster am 02.10.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.10.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 05.10.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Stehleiter 6 Stufen
Typ	Leiter
Inventar-Nr.	MM-001
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0001
Standort	Lager

PRÜFUNG

Prüfdatum	05.10.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	05.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Holme und Sprossen bzw. Stufen ohne Risse, Verformungen oder Brüche	OK	
2	Sprossen bzw. Stufen fest mit den Holmen verbunden	OK	
3	Leiterfüße bzw. Fußkappen vollständig und rutschhemmend	OK	
4	Spreizsicherung vorhanden und funktionsfähig	OK	
5	Gelenke, Beschläge und Verriegelungen funktionieren	OK	

6	Plattform bzw. Trittfläche fest und rutschhemmend	OK
7	Kennzeichnung und Gebrauchshinweise am Gerät lesbar	OK
8	Keine behelfsmäßigen Reparaturen (z. B. Bandagen an Holmen), Holzleitern ohne deckenden Anstrich	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6.

Geprüft von Frank Wiegand am 05.10.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Leitern und Tritte durch befähigte Person prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 03.11.2025

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Stehleiter 8 Stufen
Typ	Leiter
Inventar-Nr.	MM-002
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0002
Standort	Werkstatt

PRÜFUNG

Prüfdatum	03.11.2025
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Frank Wiegand
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	§ 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6
Frist	jährlich (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	03.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Holme und Sprossen bzw. Stufen ohne Risse, Verformungen oder Brüche	OK	
2	Sprossen bzw. Stufen fest mit den Holmen verbunden	OK	
3	Leiterfüße bzw. Fußkappen vollständig und rutschhemmend	OK	
4	Spreizsicherung vorhanden und funktionsfähig	OK	
5	Gelenke, Beschläge und Verriegelungen funktionieren	OK	

6	Plattform bzw. Trittfläche fest und rutschhemmend	OK
7	Kennzeichnung und Gebrauchshinweise am Gerät lesbar	OK
8	Keine behelfsmäßigen Reparaturen (z. B. Bandagen an Holmen), Holzleitern ohne deckenden Anstrich	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 BetrSichV; DGUV Information 208-016 Nr. 6.

Geprüft von Frank Wiegand am 03.11.2025.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

Ergebnis der Prüfung vom 04.10.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Verlängerungsleitung 25 m, 400 V
Typ	Elektrogerät auf Bau- und Montagestellen
Inventar-Nr.	MM-010
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0010
Standort	Servicewagen 2

PRÜFUNG

Prüfdatum	04.10.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsan- weisung (Tabelle 1B, Baustel- len); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	04.01.2027

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse ohne Risse, Brüche oder Brandspuren	OK	
2	Leitung für Baustellen geeignet (Gummi- schlauchleitung, z. B. H07RN-F) und unbeschä- digt	OK	
3	Knickschutz und Zugentlastung an Gerät und Stecker fest	OK	
4	Stecker und Kupplung unbeschädigt und für den Außeneinsatz geeignet	OK	

5	Schalter und Bedienelemente funktionieren, Typschild lesbar	OK
6	Schutzleiterwiderstand gemessen (Schutzklasse I)	OK
7	Isolationswiderstand bzw. Schutzleiter- oder Berührungsstrom gemessen	OK
8	Funktionsprüfung bestanden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 04.10.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 04.10.2026, 14:45 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Schweißstromquellen und Lichtbogen-Schweißeinrichtungen prüfen

Ergebnis der Prüfung vom 26.08.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	WIG-Schweißgerät
Typ	Schweißgerät (Schweißstromquelle)
Inventar-Nr.	MM-028
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0028
Standort	Werkstatt

PRÜFUNG

Prüfdatum	26.08.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	26.11.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Netzanschlussleitung und Stecker unbeschädigt	OK	
2	Schweißleitungen, Schlauchpakete und Steckverbindungen unbeschädigt	OK	
3	Elektrodenhalter bzw. Brenner isoliert und unbeschädigt	OK	
4	Gehäuse geschlossen, Lüftungsöffnungen frei	OK	
5	Hauptschalter, Wahlschalter und Kontrollleuchten funktionieren	OK	
6	Schutzleiterwiderstand gemessen	OK	

- | | | |
|---|---|----|
| 7 | Bei der Jahresprüfung: innere Reinigung, geöffnete Steckverbindungen angesehen, Isolationswiderstand gemessen | OK |
|---|---|----|

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 Nr. 3.27.1.7.

Geprüft von Holger Brandt am 26.08.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.

Muster Montage GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

Ergebnis der Prüfung vom 08.07.2026

OHNE MÄNGEL

Betriebsstatus danach
in Betrieb

ARBEITSMITTEL

Bezeichnung	Winkelschleifer 125 mm
Typ	Elektrogerät auf Bau- und Montagestellen
Inventar-Nr.	MM-006
Hersteller	—
Seriennummer	DEMO-0006
Standort	Montagekoffer 1

PRÜFUNG

Prüfdatum	08.07.2026
Prüfanlass	nicht angegeben
Befähigte Person	Holger Brandt
	in Sicherio als befähigte Person (TRBS 1203) geführt
Prüfgrundlage	DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV
Frist	alle 3 Monate (Richtwert, Ihre GBU entscheidet)
Nächste Prüfung	08.10.2026

Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
1	Gehäuse ohne Risse, Brüche oder Brandspuren	OK	
2	Leitung für Baustellen geeignet (Gummischlauchleitung, z. B. H07RN-F) und unbeschädigt	OK	
3	Knickschutz und Zugentlastung an Gerät und Stecker fest	OK	
4	Stecker und Kupplung unbeschädigt und für den Außeneinsatz geeignet	OK	

5	Schalter und Bedienelemente funktionieren, Typschild lesbar	OK
6	Schutzleiterwiderstand gemessen (Schutzklasse I)	OK
7	Isolationswiderstand bzw. Schutzleiter- oder Berührungsstrom gemessen	OK
8	Funktionsprüfung bestanden	OK

PRÜFUNG UND UNTERSCHRIFT

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 Abs. 1 Nr. 2 mit Durchführungsanweisung (Tabelle 1B, Baustellen); § 3 Abs. 6, § 14 Abs. 2 und 7 BetrSichV.

Geprüft von Holger Brandt am 08.07.2026.

Ohne Unterschrift erfasst.

Erfasst in Sicherio am 02.09.2026, 10:05 MESZ (Konto Katrin Vogt). Die Prüffrist richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs; Richtwerte sind als solche gekennzeichnet.